



Mercedes-Benz



<b>NOMBRE:</b>	GRUPO SAN ISIDRO S.A.	<b>FECHA IMPR.:</b>	24.04.2024
<b>DIRECCIÓN:</b>	DARWIN 129 MARGA MARGA	<b>COND. PAGO:</b>	Hasta el 24.05.2024 sin deducción
<b>RUT:</b>	76561933-5	<b>NRO. OT:</b>	<b>204383729</b>
<b>MARCA:</b>	FREIGHTLINER	<b>OT TIPO:</b>	OT cliente
<b>MODELO:</b>	M2 106 EURO V	<b>FECHA OT.:</b>	22.04.2024
<b>CHASIS:</b>	3ALHCYCY1NDNL7697	<b>FECHA TERM.:</b>	24.04.2024 20:00:00
<b>MOTOR:</b>	74832739	<b>RECEPCIONISTA:</b>	Erik Nicolás Luengo Espinoza
<b>MATRICULA:</b>	RX-KG92	<b>ASEGURADO:</b>	GRUPO SAN ISIDRO S.A.
<b>KM:</b>	20.291	<b>ORDEN NRO:</b>	
<b>F. MATRIC.</b>	17.05.2022	<b>SUCURSAL:</b>	PLACILLA

**COMENTARIOS:**

Reclamación: 03CLIENTE::Revisar alzas de voltaje, cliente indica que la correa de accesorios presenta mal estado, reestablecer compresor  
 03CLIENTE E::Preorden cuenta con ot anticipada 03CLIENTE::Indicar horas actuales para corregir 03CLIENTE::Unidad ingres

<b>MANO DE OBRA MECÁNICA</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>TARIFA UNI.</b>	<b>DESC. %</b>	<b>REC.</b>	<b>TOTAL</b>
Reemplazo de compresor	12,0 H	58.000	0,000	0	696.000
Pauta r	4,5 H	58.000	0,000	0	261.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>957.000</b>
<b>REPUESTOS</b>	<b>CANT</b>	<b>P. UNIT</b>	<b>DESC. %</b>	<b>REC.</b>	<b>TOTAL</b>
Filtro a/c m2	1,0 UN	0	0,000	0	8.561
Compresor ac denso snp.cl.23	1,0 UN	0	0,000	0	434.238
Correa ventilador 2146 mm	1,0 UN	0	0,000	0	78.079
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>520.878</b>
<b>MATERIALES</b>	<b>CANT</b>	<b>P. UNIT</b>	<b>DESC. %</b>	<b>REC.</b>	<b>TOTAL</b>
Insumos varios	25,0 UN	1.000	0,000	0	25.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.000</b>

**TEXTOS ADICIONALES**

<b>M. DE O. MEC.</b>	957.000	<b>TOTAL OT</b>	1.502.878
<b>TRAB. DESAB.</b>	0	<b>DESCUENTO</b>	0
<b>TRAB. PINT.</b>	0	<b>RECARGO</b>	0
<b>REPTO.</b>	520.878	<b>TOT. NETO</b>	<b>1.502.878</b>
<b>TFT</b>	0	<b>IVA</b>	<b><u>285.547</u></b>
<b>LUBRICANTES</b>	0	<b>TOT. VENTA</b>	<b>1.788.425</b>
<b>MATERIALES</b>	25.000		

**SON: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS**