

INGENIERÍA E INSPECCIÓN TÉCNICA BSQC S.A.

Psj. Nueva Sucre 2544-B, OF41, Ñuñoa, Santiago, Chile
Teléfono: 264655999
bsqc@bsqc.cl

COTIZACIÓN

Cotización N°: COT-BSQC-2025-060
Solicita: Rafael Cisternas
Empresa: Grupo San Isidro
Fecha: 16-05-2025
Cotiza: BSO
Servicio principal: Certificación montaje geomembrana en tranque Las Tórtolas dos visitas y ensayos

Detalle:

Ítem	Descripción del servicio	Precio Unitario visita de inspección (UF)	Visitas de Inspección	Total (UF)
1	Certificación de la impermeabilización de tranque Las Tórtolas mediante visitas de inspección realizadas por un profesional con experiencia en control y aseguramiento de calidad de geosintéticos para verificar cumplimiento de la Especificación Técnica PLB-P2100871-SPC-4850-GE-1002_0. Adicionalmente el inspector toma 2 muestras de geosintéticos y de soldadura (cuña y extrusión) para efectuar los siguientes ensayos.	30	2	60
Ítem	Descripción del servicio	Precio Unitario (UF)	Cantidad estimada	Total (UF)
2	Ensayos: - Geomembranas o Espesor o Densidad o OIT-St - Soldadura (corte y pelado) 2 cuñas y 2 extrusiones.	3 4 8 6	2 2 2 4	6 8 16 24
3	Informe de visita, que considera las observaciones levantadas durante la primera visita y el resultado de los ensayos de laboratorio de la geomembrana y soldadura y el informe final con la segunda visita verificando el levantamiento de las observaciones.	10	2	20
Total, en UF				134

Precio cotizado 134 UF+ IVA, precios .

- 1) La visita es de un día de trabajo de terreno en horario diurno de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas. trabajos fines de semana y/o festivos tienen un recargo del 50%.
- 2) No incluye gastos de prevenciónista en terreno u otros gastos derivados de la sola inspección de terreno.
- 3) Antes de dar inicio al proceso, la empresa deberá enviar una orden de compra ejecutiva por el valor total cotizado la que será facturada con solo hecho de haber entregado el informe.

COTIZACIÓN N°	SERVICIO	 BSQC S.A. INGENIERÍA E INSPECCIÓN TÉCNICA
COT-BSQC-2025-052.2	INSPECCIÓN	

- 4) Pago de la factura máximo a 30 días de la fecha de emisión de la factura, de existir códigos de aceptación para el pago del servicio, el cliente lo deberá indicar explícitamente y gestionarlos con anticipación al término del servicio.
- 5) Si no se incluye camioneta, el traslado del inspector será solo hasta portones de tranque Las Tórtolas, el traslado interno queda a cargo del solicitante, así como la alimentación el día de la visita si corresponde por horario.
- 6) El servicio se realizará con un inspector.
- 7) Los ensayos se realizarán en Laboratorio BSQC.
- 8) No se realizarán ensayos de detección de fugas en terreno, de requerirse se cobrará adicionalmente.
- 9) Prueba de PCR para Covid-19 se rendirá en estado de pago, así como otras obligaciones de la Cia.
- 10) Pago en cuenta corriente BCI N°76634167, Rut: 76.241.431-7, enviar respaldo del pago a: bsqc@bsqc.cl.
- 11) No incluyen equipos y herramientas para realizar trabajos de inspección en terreno, se considera apoyo de personal de terreno para toma de muestras,

Le saludo muy atentamente,

Ingeniería e Inspección Técnica BSQC S.A
Bladimir Santacruz