



Mercedes-Benz



NOMBRE: GRUPO SAN ISIDRO S.A.
DIRECCIÓN: DARWIN 129 MARGA MARGA
RUT: 76561933-5
MARCA: FREIGHTLINER
MODELO: M2 106 EURO V
CHASIS: 3ALHCYCY7PDUD6288
MOTOR: 74974308
MATRICULA: SK-LG13
KM: 20.595
F. MATRIC. 21.12.2022

FECHA IMPR.: 11.07.2025
COND. PAGO: Hasta el 09.09.2025 sin deducción
NRO. OT: 204984243
OT TIPO: OT cliente
FECHA OT.: 10.07.2025
FECHA TERM.: 00:00:00
RECEPCIONISTA: Erik Nicolás Luengo Espinoza
ASEGURADO: GRUPO SAN ISIDRO S.A.
ORDEN NRO:
SUCURSAL: PLACILLA

COMENTARIOS:

Reclamación: OT ANT MECANICA GENERAL PAUTA R EVALUAR SERV EXPRESS ## ----- ## 03CLIENTE:1:Peritaje para pauta R, preorden cuenta con ot anticipada

MANO DE OBRA MECÁNICA	TIEMPO	TARIFA UNI.	DESC. %	REC.	TOTAL
ZM-Pauta de Inspección Mensual	4,5 H	63.000	0,000	0	283.500
ZM-Reemplazar filtros de AC, aire de motor	1,0 H	63.000	0,000	0	63.000
APRETAR Y LIMPIAR (FUGAS) MANGUERA DE LA LÍNEA DE DIRECCIÓN ASISTIDA	0,3 H	63.000	0,000	0	18.900
DESMONTAR Y MONTAR TAPA DEL ESTANQUE DELA DIRECCIÓN ASISTIDA (SB46-39)	0,3 H	63.000	0,000	0	18.900
APRETAR Y LIMPIAR LA(S) UNION(ES) DE LAS CAÑERÍAS DE DIRECCIÓN ASISTIDA	0,3 H	63.000	0,000	0	18.900
APRETAR Y LIMPIAR (FUGAS) CAJA DE DIRECCIÓN ASISTITDA	0,4 H	63.000	0,000	0	25.200
ZM-Cambiar grasa y retenes de las masasdel	1,0 H	63.000	0,000	0	63.000
SUBTOTAL					491.400
REPUESTOS	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
Filtro aire m2 / isl	1,0 UN	122.394	0,000	0	122.394
T30 filtro aire de cabina m2	1,0 UN	20.358	0,000	0	20.358
Tapa estanque hidraulico	1,0 UN	64.324	0,000	0	64.324
SUBTOTAL					207.076
MATERIALES	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
Insumos varios	35,0 UN	1.000	0,000	0	35.000
SUBTOTAL					35.000

TEXTOS ADICIONALES

M. DE O. MEC.	491.400	TOTAL OT	733.476
TRAB. DESAB.	0	DESCUENTO	0
TRAB. PINT.	0	RECARGO	0

REPTO.	207.076	TOT. NETO	733.476
TFT	0	IVA	<u>139.360</u>
LUBRICANTES	0	TOT. VENTA	872.836
MATERIALES	35.000		

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS