



**SIMMARENT SPA.**  
 AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1551, QUILICURA  
 SANTIAGO, CHILE  
 FONO: +56 2 2346 2700  
 servicio@simmarent.cl

OT: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: SOL VIDRO  
 CONTACTO: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_  
 UBICACIÓN: El Soldado  
 FECHA: 6-8-24

**DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO**

MARCA Monsie MODELO Torno Linsaw N° INTERNO 02341  
 SERIE \_\_\_\_\_ N° DE MOTOR \_\_\_\_\_ HOROMETRO 232

VISITA POR: REPARACIÓN  MANTENCIÓN  ENTREGA TÉCNICA  PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO A SOLICITUD DE CLIENTE

TRABAJOS EFECTUADOS  
control de motor equipo se encuentra con bajo nivel de combustible se realizó prueba operacional por lo que los sellos no botaron

CONCLUSIONES  EQUIPO 100% OPERATIVO

RECOMENDACIONES  
"Cuidar el Equipo" para evitar Mermas & Daños que significan un costo adicional al arriendo

INSUMOS	REPUESTOS
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____
4. _____	4. _____
5. _____	5. _____
6. _____	6. _____
7. _____	7. _____

Vehículo \_\_\_\_\_ Kms. salida \_\_\_\_\_  
 Patente \_\_\_\_\_ Kms. llegada \_\_\_\_\_  
 Conductor \_\_\_\_\_ Total Kms. \_\_\_\_\_

Hora salida de Sucursal 09:00 Hora llegada a Cliente 10:40  
 Salida de Cliente \_\_\_\_\_ Llegada a Sucursal \_\_\_\_\_  
 Tiempo espera \_\_\_\_\_ Tiempo trabajo 2hrs

TÉCNICO 1 [Signature] FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
 TÉCNICO 2 \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CARGO DEL CLIENTE

COMENTARIOS DEL CLIENTE